

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, गोपालगंज
E-Mail : ee.gopalganj.bcd@gmail.com

पत्रांक ...1071, अगु

दिनांक ...8/7/2026

प्रेषक :

ई० रविन्द्र कुमार
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, गोपालगंज।

सेवा में

Principal
Bihar Vikash Vidyalaya
Karmaini Mohabbat, Kuchaikote, Gopalganj

विषय:— Bihar Vikash Vidyalaya Karmaini Mohabbat, Kuchaikote, Gopalganj
के भवन सुदृढता प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।



प्रसंग:— आपका पत्रांक शून्य दिनांक 18.05.2026

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है की सहायक अभियंता भवन प्रमण्डल, गोपालगंज के जाचोपरांत उनके प्रतिवेदन के आलोक में उक्त भवन का जाँच किया गया जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

अतः उक्त के आधार पर Bihar Vikash Vidyalaya Karmaini Mohabbat, Kuchaikote, Gopalganj “भवन का वर्ष 2026-27 का सुदृढता प्रमाण पत्र” निर्गत किया जाता

अनु:— यथोक्त।

विश्वासभाजन

8/7/26
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल गोपालगंज।

8/7/26

BUILDING SAFETY CERTIFICATENo **26,**Dated **4/7/26**

It is certified that the existing building **BIHAR VIKAS VIDYALAYA** at **KARMAINI MOHOBBLA KUCHAIKOTE, GOPALGANJ PIN-841501** is having block(s)/Floor(s) as per details below

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	G+2	G+2	G+2	0	1	

The building is owned/occupied by **BIHAR VIKAS VIDYALAYA** have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of B.C.D. GOPALGANJ (Name of Department/ Govt) on **04/07/2026** (date of inspection) in the presence of **SUNIL KUMAR, PRINCIPAL, GOPALGANJ** (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from **08/07/2026** for a period of **01** years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended

1

2

3

4

Issued on **04/07/2026** at **B.C.D. Gopalganj** by


* Strike out whichever is not applicable In case of block is more than six use separate sheet for

Signature with Seal

Name

Designation

Name & Address of Department/ Office



सहायक अभियंता
भवन अवर प्रमण्डल

सीरगंज

पत्रांक 26,

दिनांक 4/7/26,

प्रेषक:- सहायक अभियंता,
—सह—
प्राक्कलन पदाधिकारी
भवन अवर प्रमंडल, मीरगंज।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, गोपालगंज।

विषय : Bihar, Vikash Vidyalaya Karmaini Mohabbat, Kuchaikote, Gopalganj
के भवन सुदृढता प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।


महाशय,
उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि उक्त विद्यालय का भौतिक निरीक्षण
मेरे द्वारा दिनांक 04.07.2026 को किया गया जिसमें निम्न जाँच पाया:-

1. चहारदिवारी सुरक्षित है।
2. भवन का ऑफसेट आगे एवं पीछे प्रयाप्त है।
3. शौचालय में जलापूर्ति एवं स्वच्छता पाई गयी।
4. भवन प्रथम दृष्टया से सुरक्षित है।
- 5.

क्र० सं०	ब्लॉको की संख्या	ब्लॉक में मंजिलों की संख्या
01	01	(G+2)
02	02	(G+2)
03	03	(G+2)

अतः उक्त विद्यालय का सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा के साथ
अग्रसारित किया जाता है।

विश्वासभाजन



सहायक अभियंता,
—सह—
प्राक्कलन पदाधिकारी
भवन अवर प्रमंडल, मीरगंज।